

München, im August 2025

Betreff: Aktualisierung unseres Tinten-Sortiments

Sehr geehrter geschätzter Endkunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die folgenden Tinten für die Verkaufseinstellung vorgesehen sind:

- **LH-100**
- **LF-140**

Weitere Informationen zu den Hintergründen, den betroffenen und alternativen Artikeln sowie weitere Details finden Sie unten.

Hintergrund

Die oben genannten Tinten enthalten einen Stoff, der in die SVHC-Liste (Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe) aufgenommen wurde, der Teil der REACH-Verordnung ist. Stoffe, die in diese Liste aufgenommen werden, werden in der Regel nach etwa fünf Jahren in die Zulassungsliste aufgenommen und anschließend de facto verboten, was bedeutet, dass alle Waren, die diesen Stoff enthalten, in der Europäischen Union nicht mehr hergestellt, verwendet oder verkauft werden dürfen.

Obwohl diese Verordnung nur für EU-Mitgliedstaaten gilt, betrifft sie nicht nur die Verwendung dieser Druckfarben, sondern auch den Import und Verkauf von Druckerzeugnissen, die diese Druckfarben enthalten. Darüber hinaus dürfen diese Druckfarben nach Inkrafttreten der Verordnung nicht mehr in unseren europäischen Lagern und Einrichtungen gelagert oder transportiert werden.

Um eine unterbrechungsfreie Versorgung aller unserer Nutzer mit Tinten sicherzustellen und Komplikationen bei den Ausfuhrverfahren für mit unseren Tinten bedruckte Waren zu vermeiden, werden wir proaktiv den Ersatz dieser Tinten durch neu entwickelte Tinten ohne SVHC-gelistete Stoffe unterstützen.

Betroffene und alternative Artikel

Eine Übersicht über die betroffenen Artikel und die vorgeschlagenen Alternativen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tinte	Artikel-Nummer	Enthaltener Stoff	Datum der Aufnahme in die SVHC-Liste	Voraussichtliches Datum des Verbots	Geplante Verkaufseinstellung	Neue Tinte SVHC-frei*1	Artikel-Nummer
LH-100	SPC-0659x	Common name: 907 CAS No: 71868-10-5	Jan 2020	Jan 2027	Apr 2026	ELH-100	ELH100-x-22
	SPC-0597x						ELH100-x-60
	LH100-x-B2						ELH100-x-B2
	LH100-x-BA						ELH100-x-BA
LF-140	SPC-0727x	Common name: 907 CAS No: 71868-10-5	Jan 2020	Jan 2027	Apr 2026	ELH-100*2	ELH100-x-22
	SPC-0728x						ELH100-x-60

*1 Stand: 32. Aktualisierung der Kandidatenliste vom Januar 2025

*2 Modelle, deren Servicezeitraum noch nicht abgelaufen ist und die derzeit mit LF-140-Tinte ausgestattet sind, können auf ELH-100-Tinte umgestellt werden.

Ink replacement

Um einen reibungslosen Übergang von den derzeitigen, auslaufenden Tinten zu den neu entwickelten Tinten zu ermöglichen, unterstützt Mimaki den Tintenwechsel in Ihrem Drucker*³ durch die kostenlose Bereitstellung von:

1. Einem Satz ELH100 Tinte
2. Druckmedien für den Bestätigungsdruck vor und nach dem Tintenaustausch
3. Einer begrenzten Garantie für Schäden, die während des Tintenaustauschs entstehen*⁴
4. Notwendige Ersatzteile⁵

*³ Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Druckermodelle werden für den Tintenwechsel unterstützt. Wenn Sie ein älteres Druckermodell verwenden, das nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, wird es nicht unterstützt, da der Servicezeitraum abgelaufen ist. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Händler, um Upgrade-Möglichkeiten zu besprechen.

*⁴ Teile, die aufgrund von Problemen beim Tintenaustausch oder aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit der Tinte innerhalb von 30 Tagen nach dem Tintenaustausch ausgetauscht werden müssen, sind von der Garantie abgedeckt, vorausgesetzt, dass der Tintenaustausch korrekt durchgeführt wurde, einschließlich eines Bestätigungsausdrucks vor und nach dem Tintenaustausch.

*⁵ Gilt nur für Modelle, bei denen der Tintenwechsel nicht vom Benutzer durchgeführt werden kann.

Zeitplan

Für den Tintenwechsel muss der Benutzer ein Software-Tool herunterladen und ausführen, das ihn durch den Vorgang einschließlich der Firmware-Aktualisierung führt. Die Verfügbarkeit des Tools und der Firmware für jedes Modell entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

	Modelle	Verfügbarkeit	Umtauschmethode
UJF-MkII (e)	UJF-3042MkII, UJF-3042MkII EX, UJF-6042MkII, UJF-3042MKII e, UJF-6042MkII e	Juni 2025	Tintenaustausch durch den Endkunden
UJF-7151plus	UJF-7151plus, UJF-7151plus II	Juni 2025	
UJF-x042	UJF-3042FX, UJF-3042HG, UJF-6042	August 2025	
JFX200-EX	JFX200-2513 EX, JFX200-1213 EX	August 2025	
JFX200	JFX200-2513	November 2025	Tintenaustausch durch Servicetechniker
	JFX200-2531	November 2025	
JFX600	JFX600-2513, JFX600-2531	September 2025	
JFX500	JFX500-2131	November 2025	

Da der Tintenaustausch mehrere Stunden in Anspruch nimmt, empfehlen wir Ihnen, den Tintenaustausch entsprechend Ihrer Arbeitsbelastung und Ihrem aktuellen Tintenvorrat im Voraus zu planen. Wenn Sie ein Druckermodell verwenden, bei dem der Tintenaustausch von einem Servicetechniker durchgeführt werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um einen Termin zu vereinbaren.

Tinten Test

Die neuen ELH-100-Tinten wurden so formuliert, dass sie den Eigenschaften der LH-100-Tinten so weit wie möglich entsprechen. Wenn Sie jedoch zuvor spezifische Tests gemäß Ihren internen Standards durchgeführt haben, empfehlen wir Ihnen, vor dem Austausch Tests mit ELH-100-Tinten durchzuführen. Um solche Tests zu erleichtern, bitten wir Sie, sich an Ihren Händler zu wenden.

Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis, während wir uns an die neuen Vorschriften anpassen, und empfehlen Ihnen, sich an Ihren Händler zu wenden, falls Sie während des Tintenaustauschs Hilfe benötigen.

Mit freundlichen Grüßen
Mimaki Deutschland GmbH